

## FICHA TÉCNICA

Termómetro con Alarma

Referencia : Modelo 91000-032

### Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F
- Temp. interna -10+50°C / +14+122°F
- Temp. externa -50+70°C / -58+158°F
- Resolución : 0.1°
- Precisión : ±1°C / ±1.8°F
- Cable : 300 cm
- Alarma
- Temp. MÁX/MÍN
- INT/EXT
- 1 pila AAA
- En blister



### Modo de empleo

°C/°F

Pulse « °C/°F » para seleccionar la unidad de temperatura deseada.

#### Temperaturas INTERNA/ESTERIOR Y ACUARIO

Pulse « IN/OUT » para visualizar la temperatura ambiente o la de la sonda exterior.

#### MAX/MIN

Pulse « MAX/MIN » para leer el valor máximo medido. Pulse el mismo botón para leer el valor mínimo. Pulse el botón una tercera vez para volver a la lectura normal. Pulse MAX/MIN 2 segundos para borrar la memoria.

#### ALARMA

Pulse durante 2 segundos « ALARM SET », HIGH Y OUT parpadean. Pulse « °C/°F » para regular la alarma en la temperatura máxima. Pulse nuevamente « ALARM SET », LOW y OUT parpadean. Pulse « °C/°F » para regular la alarma en la temperatura mínima. Pulse una vez más « ALARM SET » para terminar el proceso. Durante el tiempo de programación, apretando « °C/°F » los valores desfilan automáticamente. Si la lectura de la sonda está fuera de los límites definidos la alarma sonará. Pulse una tecla para desactivar la alarma.



**Poner sólo la sonda dentro del refrigerador/congelador. No usar dentro de un horno o dentro de un microondas. No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura, instalar una pila nueva.**

